

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠ' ΑΡ.: 40/2013

Κείμενο συστάσεως:

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να προταθεί στα αρμόδια Ευρωπαϊκά και Διεθνή αρμόδια Όργανα, η ανάγκη συμπλήρωσης των υφιστάμενων διατάξεων της MSC.163(78) όπως τροποποιήθηκε από την MSC.214(81) προσθέτοντας μια παρόμοια διάταξη με αυτήν της παρ. 5.1.3 της MSC.333(90):

«5.1.3 Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες ώστε να διενεργείται έλεγχος απόδοσης οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα κάθε έτος ή μετά από εργασία επισκευής ή συντήρησης του VDR ή οποιασδήποτε πηγής σήματος που παρέχει δεδομένα στο VDR. Αυτός ο έλεγχος δύναται να διενεργείται με τη χρήση του εξοπλισμού αναπαραγωγής και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεδομένων καταγράφονται σωστά.»

Αριθμός εκθέσεως στην οποία διατυπώθηκε:	06/2013: Σύγκρουση του Φ/Γ "CONSOUTH" με το Φ/Γ "PIRIREIS" (Δείτε την έκθεση εδώ .)
Φορέας προς τον οποίο διατυπώθηκε:	Αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπηρεσιών Διαχείρισης της Ναυτιλίας στην Ελλάδα, στα Cook Islands και Antigua & Barbuda
Ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε:	12/03/15

Σχόλια – επεξηγήσεις:
